

Дефектоскопы ПЧ

Назначение

Интерфейс предназначен для добавления средств дефектоскопии в перечень контролируемых со стороны Администратора ПЧ.

Описание интерфейса

После регистрации нового Администратора ПЧ в перечне подконтрольных средств дефектоскопии включён дефектоскоп идентификатор (GUID) которого использовался при регистрации Администратора ПЧ.

Для добавления в перечень средства дефектоскопии необходим его идентификатор (GUID).

Просмотреть параметры дефектоскопа (Имя, Версии ПО, Временной сдвиг) можно на момент последнего подключения его к серверу.

The screenshot shows a software window titled "Средства дефектоскопии ПЧ...". It contains several sections:

- User Information:** Fields for "Фамилия" (Last Name), "Имя" (First Name), "Отчество" (Patronymic), and "E-Mail". To the right, it displays "Железная дорога: Казахстанские железные дороги", "Отделения: НЖС-7 Алматы", "Путевая часть: ПЧ-41 Актогай", and "Должность: Инженер".
- Средства дефектоскопии:** A list box containing the GUID "DEADBFAF-3CA3-08A8-C05E-F8DC7A13DBDA [4964566]".
- Input Fields:** Fields for "Имя" (Name), "Версия ПО" (Software Version) with a dropdown arrow, "Временной сдвиг" (Time Shift), and "Описание" (Description).
- Buttons:** "Add" and "Сохранить" (Save) buttons.